



Avis concernant l'utilisation du service Spotify comme source sur les récepteurs Pioneer embarqués via l'application Spotify pour Android

24 mars 2022

Cher client Pioneer :

Nous tenons à vous signaler un changement important au sujet de la connectivité avec l'application Spotify pour appareils Android, lorsque vous utilisez Spotify comme source A/V dédiée sur des récepteurs Pioneer embarqués.

Pioneer a confirmé qu'à compter des dernières mises à jour de l'application Spotify pour Android, version 8.7.0 et ultérieure, l'application Spotify ne permet plus d'accéder au service Spotify en tant que source A/V dédiée (contrôle de l'application Spotify) sur des récepteurs Pioneer embarqués. Les récepteurs Bluetooth continueront à diffuser la musique en flux continu depuis l'application Spotify via la source audio Bluetooth, en conservant les commandes audio de base. Nous vous recommandons donc de profiter du service Spotify de cette manière. Pour écouter la musique provenant de l'application Spotify via le système audio du véhicule, vous pouvez également connecter votre smartphone à l'entrée AUX du récepteur. L'utilisation de Spotify via Android Auto reste inchangée.

Questions

Pour toute question, veuillez contacter le Service à la clientèle de Pioneer :

[Contacter le Service à la clientèle | Pioneer \(pioneer-car.eu\)](https://pioneer-car.eu)

[Support | Pioneer \(pioneer-car.eu\)](https://pioneer-car.eu)

Sincères salutations,

Pioneer Europe NV