



Powiadomienie dotyczące odbiorników firmy Pioneer do deski rozdzielczej oraz korzystania z usługi Spotify jako źródła za pośrednictwem aplikacji Spotify do systemu Android

24 marca 2022

Szanowny kliencie firmy Pioneer:

Przedstawiamy ważną aktualizację dotyczącą połączenia z aplikacją Spotify dla urządzeń z systemem Android podczas korzystania z usługi Spotify jako dedykowanego źródła A/V na odbiornikach firmy Pioneer do deski rozdzielczej.

Firma Pioneer potwierdziła, że w przypadku ostatnich aktualizacji aplikacji Spotify do systemu Android, wersja 8.7.0 i nowsze, aplikacja Spotify nie obsługuje już dostępu do usługi Spotify jako dedykowanego źródła A/V (sterowanie aplikacją Spotify) na odbiornikach firmy Pioneer do deski rozdzielczej. Odbiorniki z modułem Bluetooth nadal mogą odtwarzać strumieniowo dźwięk z aplikacji Spotify przez Bluetooth, zachowując jednocześnie podstawowe elementy sterujące dźwiękiem, dlatego więc zalecamy słuchanie usługi Spotify w ten sposób. Podłączenie smartfona do odbiornika przez wejście AUX również umożliwia odtwarzanie dźwięku z aplikacji Spotify przez system pojazdu. Działanie usługi Spotify przez Android Auto pozostaje bez zmian.

Pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy Pioneer;

[Kontakt z działem obsługi klienta | Pioneer \(pioneer-car.eu\)](https://www.pioneer-car.eu)

[Pomoc techniczna | Pioneer \(pioneer-car.eu\)](https://www.pioneer-car.eu)

Z wyrazami szacunku

Pioneer Europe NV