



Aviso sobre recetores integrados no painel de instrumentos e o Spotify como fonte através da aplicação Spotify para Android

24 de março de 2022

Estimado cliente Pioneer,

Estamos a disponibilizar uma importante atualização relacionada com a conectividade com a aplicação Spotify para dispositivos Android quando utiliza o Spotify como fonte dedicada de A/V em recetores integrados no painel de instrumentos da Pioneer.

A Pioneer confirmou que com as mais recentes atualizações da aplicação Spotify para Android, versão 8.7.0 e posteriores, a aplicação Spotify deixou de suportar o acesso ao serviço Spotify como fonte dedicada de A/V (controlo da aplicação Spotify) em recetores integrados no painel de instrumentos da Pioneer. Os recetores com Bluetooth continuam a transmitir áudio da aplicação Spotify através do áudio Bluetooth, mantendo controlos básicos de áudio, pelo que recomendamos que ouça o serviço Spotify dessa maneira. Efetuar a ligação do seu smartphone ao recetor através da entrada auxiliar também irá permitir que áudio da aplicação Spotify seja reproduzido através do sistema do seu veículo. O Spotify através do Android Auto permanece inalterado.

Perguntas

Se tiver quaisquer perguntas, contacte o serviço de apoio ao cliente da Pioneer;

[Contacte o serviço de apoio ao cliente | Pioneer \(pioneer-car.eu\)](https://pioneer-car.eu)

[Apoio | Pioneer \(pioneer-car.eu\)](https://pioneer-car.eu)

Atentamente,

Pioneer Europe NV